

AUDIOVERHALTEN AM FRONTANSCHLUSS MIT 10.20

Werden an einem SRG3900 **zwei** Farb-Bedienteile (SCC) mit **identischem** Audiozubehör am Frontzubehöranschluss **(1)** parallel betrieben, funktioniert bei einem der beiden die PTT nicht mehr. Dies trifft zu, wenn zum Beispiel das Lautsprechermikrofon (E65904) oder der Handapparat (E65812) gleichzeitig am jeweiligen Frontzubehöranschluss des Farb-Bedienteils angeschlossen werden. Die gleichzeitige Nutzung eines Handapparates an der einen und eines Lautsprechermikrofons an dem anderen Farb-Bedienteil funktioniert wie gewohnt. Frontzubehör wird sehr selten im Markt verwendet, daher tritt dieser Anwendungsfall auf einen sehr kleinen Nutzerkreis zu.

Der Hersteller ist hierzu bereits informiert und wird im zukünftigen Mainrelease Abhilfe schaffen. Als Lösung bietet sich hier an, entweder ein Handapparat bzw. Lautsprechermikrofon von hinten anzuschließen.

